

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. september 2022 til kl. 08:00 den 12. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:24	A.F. Beyers Vej	Eftersyn	Intern røgmelder i privatbolig aktiveret uden påviselig årsag.
09:48	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:05	Thoravej	Eftersyn	Melding om røg fra elinstallation i køkkenskab. Røg stammede fra røgkanon, der ikke var korrekt afbrudt.
11:34	Sundholmsvej	Ild i skraldespand	Ild skraldespand, slukket ved ankomst.
11:51	Kantorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:42	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:01	Stenager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:07	Strandfogedvej	Naturbrand	Melding om naturbrand på skråning ned til motorvej, intet fundet.
19:19	Vodroffsvej	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
19:58	Dalgas Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:27	Galionsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:16	Ved Sporsløjfen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. september 2022 til kl. 08:00 den 12. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:20	Strandlodsvej	Eftersyn	Eftersyn grundet muligt ildskær fra tag. Tag eftersøgt med drone, intet at bemærke.
00:46	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
04:19	Bystævneparken	Bygningsbrand	Mindre brand i tøjdele på gulv. Mobilt sprinkleranlæg udløst. Udluftet og overdraget til personale.
05:55	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
07:58	Vendersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hårtørrer.