

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 27-5-2019 til kl. 08:00 d. 28-5-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:20	Reventlowsgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:23	Drejøgade	First Responder	First Responder.
09:52	Engvej	Ass. til ophjælpning	Ass til ophjælpning.
09:53	Vendersgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:39	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
10:46	Slotsherrensvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Blind alarm af anden årsag.
11:32	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm. idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. Foretaget eftersyn, iab.
12:17	Laksegade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
13:12	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:43	Borgmester Christiansens Gade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:56	Vanløsehøj	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
14:14	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
14:36	Peder Lykkes Vej	Ass. til ophjælpning	Ass til ophjælpning.
14:59	Prinsesse Charlottes Gade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 27-5-2019 til kl. 08:00 d. 28-5-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:29	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af en ukendt person.
21:05	Blegdamsvej	EL-instal.-Brand-Mindre	Røgudvikling ifm. formodet kortslutning i lysarmatur. Slukket før ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera. Overdraget skadestedet til teknisk service på stedet, og aftalt at armatur gøres strømløst.
22:27	Lyngbyvej	Min. forurening-v/FUH	Oprydning / sikring af skadested efter færdselsuheld med to impliceret køretøjer.
23:44	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:13	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
03:40	Lærkevej	Min. forurening-v/FUH	Oprydning efter færdselsuheld. 1 bil fjernet fra vejbanen da den ikke kan flyttes ved egen kraft. ingen personskade.
06:34	Støbegodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra el-kedel.
07:22	Ottliavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. tobaksrygning.