

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. maj 2021 til kl. 08:00 den 27. maj 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:33	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
08:51	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:57	Rønnebærvej	Min. forurening-Mindre spild	Større olieforurening på vej afhjulpet ved udlægning af absordan.
09:13	Islands Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
10:10	Nørrebrogade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
10:26	Svenskelejren	Elevatorstop	En person hjulpet ud af elevator.
10:46	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:15	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:22	Borgbjergsvej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
15:40	Vester Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
16:56	Sundholmsvej	Eftersyn	Mindre brand i køleskab slukket før Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
18:20	Park Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. maj 2021 til kl. 08:00 den 27. maj 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:27	Aksel Møllers Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
22:22	Folehaven	Min. forurening-Mindre spild	Mindre forurening afhjulpet ved udlægning af absordan.
00:09	Vallensbæk Torvevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
02:18	Sjælør Boulevard	Min. forurening-Mindre spild	Skadestedet sikret og oprydning foretaget.
07:12	Produktionsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.