

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. september 2022 til kl. 08:00 den 13. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:29	T - Vej	Brandalarm	Blind alarm pga. teknisk fejl.
08:31	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:19	Harevænget	Eftersyn	Intern brandmelder aktiveret i børnehave. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:59	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
11:28	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:40	Linnésgade	Eftersyn	Mulig blokering af brandhane. Foretaget eftersyn. Intet at bemærke i forhold til vores indsatsmuligheder.
13:35	Struenseegade	Bygningsbrand	Røg fra lejlighed, gryde brændt på. skadeservice overgivet til politi og skadeservice.
13:54	Svendbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:26	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
15:48	Nordbanegade	Eftersyn	Sprunget hydraulik slange fra lastbil

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. september 2022 til kl. 08:00 den 13. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:23	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
19:18	Havnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
19:18	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:23	Junggreensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:58	Jorisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:53	Engvej	Brandalarm	Mindre elektrisk kortslutning af styreboks til elevator. Indsat røgdykker for eftersyn. Elevator firma bliver tilkaldt af Hotel. Normal drift efterfølgende.