

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. oktober 2021 til kl. 08:00 den 18. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:13	Rosenørns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:29	Gadager	Eftersyn	Eftersyn efter mindre brand i køkken.
12:15	Godthåbsvej	Eftersyn	Eftersyn af røg fra ovn. Intet at bemærke.
14:10	Rosenørns Alle	Assistance	Lastbil påkørt stillads, stillads afstivet og køretøjet kørt fri. Overdraget til politiet.
15:05	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:15	Frederikssundsvej	Trafikulykke	Oprydning efter mindre trafikulykke.
15:47	Troels-Lunds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:06	Kay Fiskers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
17:26	Poppelvej	Ild i Villa	Mindre ildløs i tag i forbindelse med loddearbejde. Brand var slukket ved ankomst. Foretaget eftersyn intet at bemærke.
18:50	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:47	Nordstjernevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
23:04	Hallingparken	Ild i kolonihavehus	Brand i 3 kolonihavehuse. To udbrændt og et kraftig brandskadet. Brandene slukket med 2 c-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. oktober 2021 til kl. 08:00 den 18. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:33	Finsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:53	Amagerbrogade	Ild i container	Ild i affald. Slukket med HT-rør. Politi overtog skadestedet.
00:57	Tullinsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
02:02	Ringergården	Brandalarm	Eftersyn mindre ildløs i frituregryde.
04:22	Blågårdsgade	First responder	Assistance til ambulancetjenesten.
04:22	Dag Hammerskjölds Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..