

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. oktober 2022 til kl. 08:00 den 24. oktober 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:21	Islevhusvej	Mindre forurening	Mindre trafikuheld. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.
10:51	Store Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:31	Damgårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:28	Laurits Olsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:26	Finsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:31	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:04	Peblinge Dossering	First Responder	Beredskabet aflyst inden ankomst.
16:20	Laurits Olsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:01	Sylows Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
19:37	Enghave Plads	Ild i skraldespand	Mindre brand slukket med et HT-rør.
21:00	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign..
21:26	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. oktober 2022 til kl. 08:00 den 24. oktober 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:13	Lundtoftegade	Bygningsbrand	Mindre brand i lejlighed slukket med et HT-rør. En person overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
00:06	Finsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:30	Arsenalvej	Ild i container	Brand i container slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
02:48	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
07:00	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.