

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-10-2018 til kl. 08.00 den 08-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:45	Ved Bellahøj Nord	Eftersyn	Lavthængende skyer blev af forbigående set som røg fra tag, i.a.b.
11:24	Lersø Parkallé	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
11:29	Carl Jacobsens Vej	Olie spild	Eneuheld hvor personbil havde påkørt en betonklods til markering af vejarbejde. Køretøj lækkede olie, udlagt Absodan på spildet og opsamlet dette. Betonklods skubbet flere meter, entreprenør rekvireret for genoprettelse af afspærringen.
12:29	Frederiksborggade	Eftersyn	Beboer havde lugtet røg i beboelsesejendom. Eftersyn foretaget, svagt røglugt i 2 opgange, ellers iab. Lugten stammede muligvis fra røgnedslag fra en brændeovn.
14:15	Yrsavej	Røg fra Butik	Ild i tøj i tørretumbler, slukket af beboer før Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning af vaskeriet med overtryk ventilator. Afbrudt for gas og strøm til tørretumbleren.
15:47	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:49	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af røg fra stearinlys. Foretaget eftersyn, iab.
15:57	Hædersdalvej	Røg fra gasinstallation	I forbindelse med brug af ukrudtsbrænder antændtes en bunke blade, som havde ophobet sig under gasinstallationen i det fri. De antændte blade medførte brandspredning til isolering. Foretaget eftersyn af gasinstallation, iab. udover mindre sodskade.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-10-2018 til kl. 08.00 den 08-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
16:43	Havnegade	Ild i bygning	Ild i gryde i restaurant, slukket med CO2 slukker. Restaurant ventileret med overtryksventilator, og røgspredning til ovenliggende lejlighed, ventileret vha. naturlig ventilation. Konstruktioner efterset for brandspredning iab.
17:13	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:22	Frederikssundsvej	Eftersyn	Ild i fritureolie i gryde, som beboer havde slukket ved at lægge låg på gryden. Foretaget eftersyn, iab. Aftalt med beboer, at olien hældes på dunk når denne er afkølet.
17:44	Vanløse Allé	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient
17:53	Regenburgsvej	Eftersyn	Beboer havde smækket sig ude, men havde madvare på komfuret. Rejst stige til åbenstående vindue for adgang. Gryde taget af komfuret.
18:11	Falkoner Alle	Ild i lejlighed	Ild i lejlighed slukket med HT-rør. Brand i vaskemaskine havde spredt sig til køkkeninventar samt gulv.
18:25	Høffdingsvej	Ild i kælder	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
18:58	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
19:07	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-10-2018 til kl. 08.00 den 08-10-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
20:24	Isafjordsgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
21:03	Åmarken station	Ild i container	Ild i container, slukket med HT-rør.
04:29	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:45	Hvidovrevej	Ild i bygning	Ild i seng og dyner, slukket før Beredskabets ankomst. Efterslukning med HT-rør.
05:00	Industriholmen	Ild i bil	Ild i bil, slukket med HT-rør.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03