

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. november 2019 til kl. 08:00 den 8. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:35	Øster Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
08:45	Lille Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
08:50	Kanonbådsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring.
08:57	Godthåbsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:30	Duevej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
09:37	Virginiavej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
10:19	Hendriksholms Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:24	Strandvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:03	Hovedvagtsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:44	Kettegård Alle	Brandalarm	Reel alarm, idet der var en mindre ildløs i tagkonstruktion, slukket af tagdækker før beredskabets ankomst. Foretaget udluftning af lokaler, og overdraget skadestedet til drifttekniker.

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. november 2019 til kl. 08:00 den 8. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:46	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:58	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret efter påkørsel.
12:03	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:37	Sankt Annæ Plads	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
13:14	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:01	Lyrskovgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:04	Kirkebjerg Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
14:36	Sundkrogsgade	Trafikulykke	Lastbil påkørt varebil. 1 person tilset af ambulancetjenesten. Udlagt absorberingsmiddel på dieselspild.
16:03	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:25	Dyrlægevej	Ild i container	Ild i 600 l. container, slukket med en HT påsat skumrør.
16:28	Markmandsgade	First Responder	First Responder.
20:25	Solbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
22:19	Øster Farimagsgade	Ild i container	Ild i affald, slukket med et HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. november 2019 til kl. 08:00 den 8. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:41	Sankelmarksgade	Ild i lejlighed	Glemt gryde med fritureolie på komfur. Ved ankomst havde beboerne selv slukket for komfuret og påsat låg på gryden. Gryden flyttet til køkkenvasken for afkøling. Foretaget udluftning i lejlighed og på hovedtrappen. Gasslange til komfur var varmeskadet. Afbrudt gæsttilførsel til komfur på gasmåleren. Loft og vægge blev kontrolleret med termisk kamera. Intet at bemærke. Skadestedet overdraget til beboer og politiet.
00:03	Nyager Vænge	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
00:40	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
00:49	Vigerslev Vænge	Ild i container	Ild i 3 personbiler, slukket med vandkanon og HT rør.
00:52	Vigerslev Allé	Ild i bil	Udrykningen stoppet under fremkørsel.
03:01	Amagerbrogade	Ild i butik	Mindre ildløs i butik. Slukket med et HT-rør. Foretaget ventilering af butikken. Skadestedet overdraget til skadeservice og politiet.
06:17	Helseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:32	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.