

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. januar 2021 til kl. 08:00 den 19. januar 2021

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|--------------------|-----------------------------------|--|
| 08:00 | Park Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 09:21 | Klitmøllervej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 10:08 | Njalsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 10:14 | Valhøjs Alle | Brandalarm | Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. |
| 11:13 | Sundparken | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 11:28 | Dronning Olgas Vej | Eftersyn | Eftersyn efter ild i el-tavle. Brand i væg, gulv og el-tavle pga. væltet lanterne med åben ild. Ca. 0,5 m ² væg/gulv brandskadet, og el-tavle smeltet. Skadeservice rekvireret. |
| 12:53 | Sundparken | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 13:07 | Haydnsvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 13:10 | Dampfærgevej | Brandalarm | Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget. |
| 13:23 | Ole Maaløes Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 13:38 | Drechselsgade | Bygn.brand-Etageejendom-Lejlighed | Ild i atelier, med røgspredning til trappeopgang, parkeringskælder samt 2 lejligheder. Slukket med skæreslukker og 1 x HT-rør. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. januar 2021 til kl. 08:00 den 19. januar 2021

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|--------------------|----------------------|---|
| 14:45 | Solbjerg Have | Bygn.brand-Lejlighed | Mindre ildløs i lejlighed, slukket med 1 x HT-rør. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma. |
| 15:02 | Hannemanns Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved. |
| 15:16 | Farumgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. |
| 16:30 | William Wains Gade | Forurening | Oliefilm i havnen ca 200 m2 mellem husbåde. Intet for beredskabet. Havnevæset informeret af indringer. |
| 19:01 | Gartnergade | Ild i skraldespand | Ildløs i affaldscontainer, slukket med 1 x HT-rør. |
| 20:40 | Ved Grænsen | Eftersyn | Eftersyn for lugt af brændt el/motor. Strøm til emhætte afbrudt via tavle. Foretaget eftersyn med termisk kamera. Intet at bemærke. |
| 21:32 | Fuglevangsvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 23:54 | Ørestads Boulevard | Brandalarm | Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. |
| 05:40 | Scandiagade | Brandalarm | Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. |
| 05:54 | Rentemestervej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 05:56 | Amagermotorvejen | Færdselsuheld | Oprydning efter færdselsuheld. En bil flyttet ind i nødsporet. Skadested overdraget til politiet. |
| 06:05 | Rebslagervej | Eftersyn | Eftersyn for intern røgalarm i gang. Intet fundet. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. januar 2021 til kl. 08:00 den 19. januar 2021

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|------------------|----------------------|---|
| 06:16 | Rentemestervej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 06:22 | Ejby Industrivej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 06:36 | Bispebjerg Bakke | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 07:19 | Vesterbrogade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 07:57 | Mågevej | Ass. til ophjælpning | Assistance til social- og sundhedsforvaltningen. |