

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. februar 2021 til kl. 08:00 den 18. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:10	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
08:16	Ejler Billes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
09:29	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:46	Sydhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:48	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:10	Købmagergade	Elevatorstop	Assistance til elevator tekniker da motor var blokeret og udviklede en smule røg. Dør åbnet og strømmen slået fra. Politiet underrettet.
11:26	Bülowsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:57	Følager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:57	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:11	Rovsingsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. februar 2021 til kl. 08:00 den 18. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:45	Refsnæsgade	Gaslugt i bygning	Melding om gaslugt, viste sig ved ankomst at være ild i madras. Denne slukket med et HT-rør og efterfølgende båret udenfor. Lejligheden udluftet. Skadestedet overgivet til Politi og Skadeservice.
14:04	Tietgensgade	Ild i lejlighed	Røg fra pude der var lagt i mikro ovn. Lejligheden udluftet.
15:22	Torveporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:29	Bryggerens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:45	Torveporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:33	Olof Palmes Gade	Assistance	Assistance til politiet.
16:54	Strandgade	Eftersyn	Røg skyldtes damp fra ventilation. Intet for beredskabet.
17:15	Ålekistevej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
19:10	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
19:33	Bremerholm	Eftersyn	Slangevinde utæt. Lukket for vandet og overgivet skadestedet til vagten på adressen.
21:30	Wildersgade	Eftersyn	Eftersyn efter tørkogt gryde. Intet at bemærke.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. februar 2021 til kl. 08:00 den 18. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:43	Hoffmeyersvej	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
22:07	Emdrupvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
22:22	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.
22:44	Ørestads Boulevard	Assistance	Assistance til politiet.
03:25	Sejrøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
03:29	Metrovej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.