

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. oktober 2021 til kl. 08:00 den 17. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:25	Vesterbrogade	Servicetur	En stålwire til ophæng af vejskilt, var knækket og hang ned over kørebanelen. Stigen rejs og wiren klippet ned. Politiet overtog skadestedet.
13:47	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
14:29	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:11	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:50	Damhus Boulevard	Ild i villa	Beboere i ejendommen havde på eget initiativ forladt bygningen før beredskabets ankomst. Ejeren havde konstateret røg fra eltavlen i kælderen. Der blev udluftet og afbrudt for strømmen. Skadeservice blev tilkaldt med en elektriker. Overdraget skadestedet til ejeren.
18:28	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:09	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Ild i skraldespand, slukket af mobilt sprinkleranlæg. Reddet en beboer ud af lejlighed og foretaget udluftning og eftersyn. Beboer tilset af ambulance. Skadestedet overdraget til politi, skadeservice og personale på stedet.
20:48	August Bournonvilles Passage	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:11	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. oktober 2021 til kl. 08:00 den 17. oktober 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:48	Degnestavnen	ISL-Eftersyn	Eftersyn pga. røgmelder i trappeopgang. Intet fundet. Ingen røgmeldere sagde noget ved ankomst.
22:05	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:06	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:26	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:05	H.c. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:27	Julius Andersens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:31	Rosenørns Alle	Min. Forurening	Flyttet 2 biler fra kørebanen efter færdselsuheld
06:22	Åboulevard	Min. Forurening	To biler var kørt op bag i hinanden ved et lyssignal. Skadestedet sikres med køretøjer. Fører af bagerste bil overgives til Regionens ambulance. Efter aftale med politiet flyttes begge biler til vejkant og vragrester fjernes fra kørebanerne. Politiet overtog skadestedet.